

30 พ.ศ. 2547



มอก. ๒๕๔๗ เล่ม ๑๔ ถึง ๒๔ - ๒๕๔๗ ห้องสมุด

UDC 620.1 [669.1] 77.6

๒๒..

ห้องสมุด
สำนักงานคณะกรรมการ
การอุตสาหกรรม

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

การทดสอบเหล็กและเหล็กกล้า

เล่ม ๑๔ การทดสอบเหล็กกล้าแผ่นบางและแผ่นแบบโดยการตัดได้แบบตัดเฉียบ
เล่ม ๑๕ การทดสอบความเหล็กกล้าโดยการตัดโดยการตัดแบบตัดกัดลับ

STANDARD TEST METHODS OF IRON AND STEEL

389.6(593)

สนก

กระทรวงอุตสาหกรรม

ISBN 974-8118-23-1

157711

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

การทดสอบเหล็กและเหล็กกล้า

นสก. ๒๕๔ เล่ม ๑๙ ปีที่ ๑๕ - ๒๕๖๕
พิมพ์เพิ่มเติมครั้งที่ 4 พ.ศ.๒๕๔๒ จำนวน 300 เล่ม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ ๐๑๒๓๔๕๐๐

ประจำการในราชอาณาจักรไทย เล่ม ๔๔ ตอนที่ ๑๐๒
วันที่ ๐๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

คณะกรรมการวิชาการคณะที่ ๑๕๖
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วิธีทดสอบ เหล็กกล้า

ประธานกรรมการ

ดร.นพ. รรบุรุษ

ผู้แทนคณะกรรมการศาสตร์

อุป旁ลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรรมการ

นายมานะ พันธ์วงศ์

ผู้แทนกรุงเทพมหานคร

นายชลอ ศิริเจริญ

ผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทย

นายมิตต์ เกษชุมพล

ผู้แทนกรมชลประทาน

นายพิพัฒน์ ทรงฤทธิ์

ผู้แทนกรมโยธาธิการ

นายอุนทร ยิ่งชาติ

ผู้แทนกรมทางหลวง

นายสมศักดิ์ วิริยะเมธีบัชบุบ

ผู้แทนคณะกรรมการศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นาบจารุ บันยูรีย์

ผู้แทนสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

วิทยาเขตธนบุรี

นายพวงค์ อุบลกิจกุล

ผู้แทนสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ดร.สุธรรม อุริยมวงศ์

ผู้แทนวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ์

นายสมบูรณ์ แจ่มรังษ์

ผู้แทนบริษัท ช. เอส. สตีล จำกัด

นายเตียง ว่องพากุ

ผู้แทนบริษัท เหล็กกล้า จำกัด

นาบลรัสต์ ฤทธิ์ศักดิ์

ผู้แทนบริษัท ไทย-เอเชีย สตีลไฮท์ จำกัด

นายทวี สิมพงศ์พันธุ์

ผู้แทนบริษัท ชาทาลค์-เครียม (ประเทศไทย)
จำกัด

กรรมการและเลขานุการ

นาย วรพจน์ ชัยพรหมประสีกธ์ ผู้แทนสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์คุณภาพรวม

เมื่อจากปัจจุบันนี้มีการผลิตและการใช้เหล็กต่างๆ โดยเฉพาะเหล็กกล้า
ภายในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก และมีการก้าวหน้ามาตรฐานเกี่ยวกับผลิต
ภัยที่เหล็กและเหล็กกล้าแล้วหลายเรื่องที่ต้องทดสอบคุณสมบัติทางกล โดย
มีการทดสอบการตัดโค้งแบบตัดกลับรวมอยู่ด้วย ซึ่งเห็นสมควรกำหนด
มาตรฐานการทดสอบการตัดโค้งแบบตัดกลับขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ผู้ใช้โดยทั่วไป และเพื่อใช้เป็นหลักอ้างอิงให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
มาตรฐานการทดสอบการตัดโค้งแบบตัดกลับนี้ แยกออกเป็น ๒ เล่ม คือ

- เล่ม ๑๔ การทดสอบเหล็กกล้าแผ่นบางและแผ่นແตนโดยการตัด
โค้งแบบตัดกลับ

เล่ม ๑๔ การทดสอบลวดเหล็กกล้าโดยการตัดโค้งแบบตัดกลับ
มาตรฐานนี้กำหนด การทดสอบเหล็กกล้าแผ่นบางและแผ่นແตนโดยการ
ตัดโค้งแบบตัดกลับ ตาม

ISO/R 88-1959 Reverse bend testing of steel
sheet and strip less than 3 mm
thick

และการทดสอบลวดเหล็กกล้าโดยการตัดโค้งแบบตัดกลับ ตาม

ISO 144-1973 Steel - reverse bend testing
of wire

คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้พิจารณามาตรฐานนี้แล้ว
เห็นสมควรเสนอรัฐมนตรีประจำคณะกรรมการมาตรฐาน ๑๔ แห่งพระราชนูญติ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๖



ประวัติการท่องเที่ยวอุตสาหกรรม

ฉบับที่ ๒๐๙ (พ.ศ. ๒๕๖๘)

ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

พ.ศ. ๒๕๗๑

เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

การทดสอบ เหล็กและ เหล็กกล้า

เล่ม ๑๔ การทดสอบเหล็กกล้าแผ่นบางและแผ่นแบน

โดยการศักดิ์คงแบบศักดิ์คงลับ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติมาตราฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๗๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ออกประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การทดสอบ เหล็กและ
เหล็กกล้า เล่ม ๑๔ การทดสอบเหล็กกล้าแผ่นบางและแผ่นแบน โดยการ
ศักดิ์คงแบบศักดิ์คงลับ มาตราฐานเลขที่ นกอ.๒๔๔ เล่ม ๑๔-๒๕๖๘ ไว้ ดังมี
รายการและรายละเอียดต่อท้ายประกาศนี้

ประวัติ ๙ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

จิราธิ โศภานุกูล ณ อยุธยา

รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ມາຕຣჲານພລິຕກົ່ມຫຍຸຕສາທກຮມ

ກາຣທດສອບ ເໜີກແລະ ເໜີກກລ້າ


ເລີ່ມ 14 ກາຣທດສອບ ເໜີກກລ້າແຜ່ນບາງແລະ ແຜ່ນແກບ
ໂດຍກາຣດັດໂຄັງແບບດັດກລບ

1. ຂອບຂໍ້າຍ

- 1.1 ນາຕຣჲານນີ້ກໍາທັດ ທສັກກາຣທດສອບ ສູນສັກຍົດແລະ ຕວາມທມາຍ ຊື້ນ
ທດສອບ ເກື່ອງທດສອບ ກາຣທດສອບແລະ ຂໍ້ອກກຳທັນຂອງກາຣທດສອບ
ກາຣດັດໂຄັງແບບດັດກລບສໍາທຽບເໜີກກລ້າແຜ່ນບາງແລະ ເໜີກກລ້າແຜ່ນ
ແກບຊຶ່ງມີຄວາມທනານີ້ຍກວ່າ 3 ມິລສີເມຕຣ

2. หลักการทดสอบ

- 2.1 ให้ทดสอบโดยขับเคลื่อนหัวของชิ้นทดสอบ รูปดี เทลี่ยนเมุมจาก หัวโค้งร่องหัวหัก ซึ่งมีรัศมีตามที่กำหนด จนกระทำเป็นมุม 90 องศา และหักกับบัวปั้งตัวแทนน้ำเติม ต่อไปหักไปในทิศทางตรงกัน ข้ามเป็นมุม 90 องศา และหักกับบัวปั้งตัวแทนน้ำเติมอีก ทำเช่นนี้ หลาย ๆ ครั้งแล้วกันไป
- 2.2 การหักโค้งแบบหักกลับ 1 ครั้ง หมายถึง การหักโค้งเป็นมุม 90 องศา และหักกับบัวปั้งตัวแทนน้ำเติม (รูปที่ 1)



รูปที่ 1 วิธีฉีบจำนวนการหักโค้งแบบหักกลับ^(ข้อ 2.2)

3. ສັງສັກພົບແລະ ຄວາມໜໍາຍ

- 3.1 ສັງສັກພົບແລະ ຄວາມໜໍາຍໃນມາດຮຽນນີ້ ໄທີ ເປັນໄປຕາມ ວາງທີ 1 ແລະ ຮູ່ທີ 2


4. ຂຶ້ນທດສອບ

- 4.1 ຄວາມໜໍາຍຂອງຂຶ້ນທດສອບໃຫ້ ຂໍ້ຄວາມໜໍາຍ ເຕີມຂອງແຜ່ນເທິ່ງ ແລະ ໄທີ ຕົວນັກຄອງຢູ່ໃນສກາພເຕີມ
- 4.2 ຄວາມກວ້າງຂອງຂຶ້ນທດສອບໃຫ້ ໃຫ້ 20° - 5° ມີລືມເມຕຣ ດັ່ງເປັນເທິ່ງ ກລັ້າແຜ່ນແດນ ຊຶ່ງມີຄວາມກວ້າງນີ້ຍິກວ່າທີ່ກໍາທັນດ ກໍໄທທດສອບໄດ້ໂດຍ ໃຫ້ຄວາມກວ້າງເຕີມນັ້ນ
- 4.3 ຂອບຂອງຂຶ້ນທດສອບຕ້ອງປ່ອງຈາກເສັບນແລະ ຮອຍຮ້າວ ດັ່ງນີ້ສ່ວນທີ່ຜ່ານ ພາຍແປງຢູ່ເມຍແລ້ວ ຕ້ອງກໍາຊົກອອກໄກບີໃຫ້ເຄື່ອງມືອກຫຼວດະ ໃບ

ตารางที่ ๑ สัญลักษณ์และคำอหมาย

(ข้อ ๓.๑)

สัญลักษณ์	คำอหมาย
a	ความหนาของชั้นทดสอบ
R	รัศมีความโค้งของฟ้าตัด (รูปทรงระบบยก)
h	ระยะจากจุดยอดของฟ้าตัดถึงส่วนล่างของร่องปั๊บศิบ
N_b	จำนวนครั้งการตัดโดย



หน่วยเป็นมิลลิเมตร

รูปที่ ๒ ตัวงานะกอบสำหรับของเครื่องทดสอบการตัดโดยแบบศักกลับ
(ข้อ ๓.๑ และข้อ ๕.๑)

5. เครื่องทดสอบ

- 5.1 เครื่องทดสอบจะต้องสร้างตามหลักการที่แสดงไว้ในรูปที่ 2
- 5.2 แนวแกนของหัวตัดทั้งสองข้างต้องขนานกัน ระนาบที่ผ่านแนวแกนของหัวตัดทั้งสองควรห่างจากกันแนวแกนของชิ้นทดสอบ ระยะเว้นบ่วงระหว่างหัวตัดกันซึ่งชิ้นทดสอบต้องไม่น้อยกว่า 0.1 มิลลิเมตร
- 5.2.1 รศมีความโถงของหัวตัด (R) ควรใช้ค่าหนึ่งค่าใด ดังต่อไปนี้
1 2.5 5.0 7.5 10 มิลลิเมตร
- 5.2.2 ระยะจากจุดยอดของหัวตัดถึงส่วนล่างของร่องบังคับ (h) ให้ใช้ระหว่าง 25 ถึง 50 มิลลิเมตร

6. การทดสอบ

- 6.1 การทดสอบการตัดโดยการตัดโดยการตัดกลับ ให้เป็นไปดังนี้
- 6.1.1 ชับป้ายข้างหนึ่งของชิ้นทดสอบให้อุ่นระหว่างหัวตัด A และหัวตัด B (รูปที่ 2)
- 6.1.2 ตัดโดยชิ้นทดสอบส่วนที่ยื่นออกมานะ ประมาณ 90 องศาตามหัวตัด A และหัวตัดกลับไปซึ่งคำแนะนำเดิม
- 6.1.3 ตัดโดยชิ้นทดสอบไปในทิศทางตรงกันข้าม ประมาณ 90 องศา รอบหัวตัด B และหัวตัดกลับไปซึ่งคำแนะนำเดิม
- 6.2 การตัดโดยนี้ต้องกระทำด้วยอัตราที่สม่ำเสมอ ไม่ควรให้มีการหยุดระหว่างการตัดแต่ละครั้งนานเกินสามครั้ง ต้องทดสอบเลี้ยงการตัดอุณหภูมิสูงเกินไป อัตราการตัดโดยนี้ต้องไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อ 1 วินาที เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

7. ข้อกำหนดของการทดสอบ

- 7.1 ให้ทดสอบที่อุณหภูมิท้อง เว้นแต่จะกำหนด เป็นอย่างอื่น
- 7.2 การวินิจฉัยผลของการตัดโคง ให้เป็นไปตามเกณฑ์กำหนดในมาตรฐานของรัฐสุทธิที่ใช้ทำผลลัพธ์นั้น ๆ
 - 7.2.1 หากมิได้มีการกำหนดไว้ เกณฑ์ศักดินให้เป็นไปตามข้อ 7.2.2
 - 7.2.2 เมื่อมีรอยร้าวสึกกลงไปในความหนาของชิ้นทดสอบ เกินกว่าครึ่งหนึ่งโดยประมาณ ให้หยุดการทดสอบ และถือว่าชิ้นทดสอบนั้นไม่เป็นไปตามเกณฑ์กำหนด
- 7.3 การรายงานผลของการทดสอบ ให้รายงานว่าชิ้นทดสอบสามารถทนต่อการตัดโคงแบบศักดิ์สิบตามจำนวนครั้งที่ระบุหรือไม่ หรือรายงานจำนวนครั้งของการตัดโคงแบบศักดิ์สิบ ที่ทำให้ชิ้นทดสอบเกิดรอยร้าวสึกเกินเกณฑ์กำหนด



ประการศกระหราชลุ่มสานกรรม

ฉบับที่ ๖๐๓ (พ.ศ.๒๕๖๘)

ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

พ.ศ.๒๕๖๙

เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

การทดสอบ เหล็กและเหล็กกล้า

เงื่อน ๑๔ การทดสอบลวดเหล็กกล้าโดยการตัดโค้งแบบตัดกลับ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติมาตราฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๖๙ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ออกประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การทดสอบเหล็กและ
เหล็กกล้า เงื่อน ๑๔ การทดสอบลวดเหล็กกล้าโดยการตัดโค้งแบบตัดกลับ
มาตรฐานเลขที่ นออก.๒๘๔ เงื่อน ๑๔-๒๘๔ ไว้ ดังรายละเอียด
ต่อท้ายประการนี้

ประการ ๗ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

จิราศุ ยิศราษฎร์ ณ อุดมชา

รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ມາຕຽບຮູ້ນພລິຕິກົມທີ່ອຸດສາຫກຮຽມ

ກາຣທດສອບ ເໜັກແລະ ເໜັກກລ້າ

ເລີນ 15 ກາຣທດສອບລວດເໜັກກລ້າ


ໂດຍກາຣດັດໂຄັງແບບດັດກລັບ

1. ຂອບຂໍ່າຍ

- 1.1 ມາຕຽບຮູ້ນີ້ກໍາທັນທ ກລັກກາຣທດສອນ ສັງລັກຍືນແພະຄວາມເຫມ ແລະ ຊື້ນທດສອນ ເກື່ອງທດສອບ ກາຣທດສອນ ກາຣບໍາງຮົງຮົກໝາເກື່ອງທດສອນ ແລະ ຂໍອ່າກໍາທັນຕາຂອງກາຣທດສອບກາຣດັດໄດ້ໃໝ່ແບບດັດກລັບລວດເໜັກກລ້າ
- 1.2 ມາຕຽບຮູ້ນີ້ ຕຽບຄວຸມແເພະກາຣທດສອບກາຣດັດໂຄັງແບບດັດກລັບ ຂອງລວດເໜັກກລ້າທີ່ມີເສັ້ນຜ່ານສູນຍົກລາງ ທີ່ອົມືສະຫຼັບຖົງຖົມສະເໝັະ (characteristic dimension) ເທົ່າກັນ ທີ່ອົມາກກວ່າ 0.4 ມິລສີເມຕີຣ ແກ້ໄນ່ເກີນ 10 ມິລສີເມຕີຣ

2. ທສັກກາຣທດສອບ

- 2.1 ໄກທດສອບໄຄບັນປາຍຫັງໜຶ່ງຂອງຫຸ້ນທດສອບ ຕົກໂຄັງຮຍບຫົວດັດຊົງ
ມີຮັບມືຕາມທີ່ກຳທານຄົນກະຮົງເປັນມູນ 90 ອົງສາ ແລ້ວທັດກລັບມາຍີ່ງ
ຕຳແໜ່ງເຄີມ ຕ່ອໄປເທິດໄປໃນທີ່ກາງທຽບຮັງກັນຫັ້ນເປັນມູນ 90 ອົງສາ
ແລ້ວທັດກລັບມາຍີ່ງຕຳແໜ່ງເຄີມອີກ ທຳເຊັ່ນນີ້ທລາຍ ຖ ຄັງລສບກັນໄປ
- 2.2 ກາຣທັດໂຄັງແບບທັດກລັບ 1 ຄັງລ ທ່ານຍື່ງ ກາຣທັດໂຄັງເປັນມູນ 90
ອົງສາ ແລ້ວທັດກລັບມາຍີ່ງຕຳແໜ່ງເຄີມ (ຮູບທີ່ 1)




ຮູບທີ່ 1 ວິທີຜົນຈຳນວນກາຣທັດໂຄັງແບບທັດກລັບ
(ຂອ 2.2)

3. ສັງລັກຢັ້ງ ແລະ ຄວາມໝາຍ

- 3.1 ສັງລັກຢັ້ງ ແລະ ຄວາມໝາຍໃນມາດຈຸງານນີ້ ໄກເປັນໄປກາມຕາරັງທີ່ 1
ແລະຮູບທີ່ 2

ตารางที่ 1 สัญลักษณ์และความหมาย
(ข้อ 3.1)

สัญลักษณ์	ความหมาย
d	เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม
a	ความหนาด้านอุบลของลักษณะที่ภาคตัดไม่เท่ากัน เช่นส่วนของการตัดให้ตื้นๆ ระหว่างปีกของพานชาติขึ้นนานกันให้ (กราฟที่ 3)
R	รัศมีความโค้งของพานชาติ (รูปทรงกระบอก)
h	ระยะจากฐานของพานชาติถึงส่วนล่างของร่องปีกพาน
d _g	เส้นผ่านศูนย์กลางรูของร่องปีกพาน
v	ระยะจากฐานของพานชาติถึงขอบบางของพานชาติ
N _b	จำนวนครั้งการหักให้กับ



รูปที่ 2 ส่วนปะกอบสำหรับของเครื่องทดสอบการตัดโก้งแบบพานชาติ
(ข้อ 3.1 และข้อ 5.1)

4. ขั้นทดสอบ

- 4.1 ลักษณะที่ใช้เป็นขั้นทดสอบ จะต้องตรงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ตลอดความยาว แต่อาจคงได้เล็กน้อยในระยะทางที่จะหัก
- 4.2 ถ้าจะเป็นต้องแต่งขั้นทดสอบให้ตรง ต้องศึกด้วยมือ ถ้าทำไม่ได้ให้ทุบบนพื้นเรียบที่ทำด้วยไม้ ปลาสติกหรือทองแดง ค้อนที่ใช้ทุบให้ทำด้วยรัฐสุประเกตังกล่าว
- 4.3 การแต่งลวดให้ตรง ต้องระริงไม่ให้ลวดปิดและดิ่วต้องไม่เสียหาย

5. เครื่องทดสอบ

5.1 หัวไป

เครื่องทดสอบจะต้องสร้างตามหลักการที่แสดงไว้ในรูปที่ 2 และมี
ประสิทธิภาพตามตารางที่ 2

5.2 หัวตัดทรงกระบอกและแผ่นหน้าหัวชน

5.2.1 หัวตัดทรงกระบอกและแผ่นหน้าหัวชนของแท่นทดสอบ ให้ทำด้วยรัฐสุที่ทนต่อการสึกหรอ และมีความแข็งไม่น้อยกว่า 750 HV

เครื่องทดสอบ ต้องออกแบบให้สามารถเปลี่ยนหัวตัดและแผ่นหน้าหัวชนได้

5.2.2 เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของรัฐมีความโดยของหัวตัด จะมีได้ไม่เกินที่กำหนดไว้ในตารางที่ 2 และไม่ว่ากรณฑ์ใด ๆ รัฐมีความโดยของหัวตัดทึ่งสองในเครื่องทดสอบจะแยกต่างกันได้ไม่เกิน 0.05 มิลลิเมตร

ຕາරາຈີ່ 2 ມີຄືສຳຫຼຸດຂອງເກຫຼອງທະຍາບ

(ສູດ 5.1)

ຫວ່າເປັນມີໂຄເນມາ

ເລັ້ນພໍານັກສາຂາຍບັນ ດູດອາກ d	ຮຽນຄານໄຟສ ຮອດກາກ R	ຮະບອບຈາກຫຼາຍຫາດຂອງຫຼາດ ໃນຫ້ນຳຫຼັກຫາດຂອງຫຼັກຫົມ	ເລັ້ນພໍານັກສາງວິ ຮອດກາກບັນດີ
			d _g
0.4 ປົງ 0.5	1.25 ± 0.05	15	2.0
ເກີນ 0.5 ປົງ 0.7	1.75 ± 0.05	15	2.0
ເກີນ 0.7 ປົງ 1.0	2.5 ± 0.1	15	2.0
ເກີນ 1.0 ປົງ 1.5	3.75 ± 0.1	20	2.0
ເກີນ 1.5 ປົງ 2.0	5 ± 0.1	20	2.0 ແລະ 2.5
ເກີນ 2.0 ປົງ 3.0	7.5 ± 0.1	25	2.5 ແລະ 3.5
ເກີນ 3.0 ປົງ 4.0	10 ± 0.1	35	3.5 ແລະ 4.5
ເກີນ 4.0 ປົງ 6.0	15 ± 0.1	50	4.5 ແລະ 7.0
ເກີນ 6.0 ປົງ 8.0	20 ± 0.1	75	7.0 ແລະ 9.0
ເກີນ 8.0 ປົງ 10.0	25 ± 0.1	100	9.0 ແລະ 11.0

ກນບາຍເລີດ 2 ເຫດອານເຫມານະນັມ ດ້ວຍກໍານົດ ເລັ້ນພໍານັກສາງວິຫຼາຍຫາດຂອງຫຼາດ ໄດ້ສົກລວມທີ່ເລີນ
ຜ່ານບັນດູດຫາດຈະນຸ້າເຖິງໃນຫຍ່ນທີ່ 1 ເຫັນເຫັນກໍານົດຫາດຈະນຸ້າ, ເລັ້ນພໍານັກສາງວິຫຼາຍຫາດ
ຂອງຫຼາດໃນຫ້ກົດຫາດສິນເຫັນແລ້ວເຫັນຫຼັກຫາດໃນຫ້ນຳຫຼັກຫາດໃນຫຍ່ນທີ່ 1 ສໍາເພັດປະລາສິນເຫັນ
ຫຼັກຫາດໃນຫ້ຮວ່າງທີ່ກົດຫາດ ເຊື້ອການກົດຫາດຫຼາຍຫາດຫຼາຍຫາດ ຜົງຈາກສານາກົດຫາດຫຼາຍຫາດ
ອ່ານວ່າຈີ່


- 5.2.3 แนวแกนของหัวตัดทึบสองต้องขนานกันและอยู่ในระนาบเดียวกัน คลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน 0.1 มิลลิเมตร (อุปชั้ย 6.2 ประกอบ)
- 5.2.4 แผ่นหน้าหัวจับจะยืนพื้นด้านของหัวตัดได้เล็กน้อย เป็นระยะไม่เกิน 0.1 มิลลิเมตร ซึ่งรอดได้โดยระยะห่างระหว่างชิ้นทดสอบกับหัวตัดเหลือ ตามแนวเข็มจุกสูนย์กลางของความโค้งของหัวตัด
- 5.2.5 ระยะจากจุดศูนย์กลางความโค้งของหัวตัด ถึงขอบบนของหัวจับ (v) ให้ใช้ค่า 1.5 มิลลิเมตรสำหรับหัวตัดที่มีรัศมีความโค้งเท่ากับหรือน้อยกว่า 2.5 มิลลิเมตร และ 3 มิลลิเมตร สำหรับหัวตัดที่มีรัศมีความโค้งมากกว่า 2.5 มิลลิเมตร

5.3 แผนของการตัดโค้งและแขนของร่องบังศีบ

- 5.3.1 ทุก ๆ ขนาดของหัวตัด แกนหมุนของแขนของการตัดโค้งให้มีระยะสูงจากดีดยอกด้านของหัวตัด 1.0 มิลลิเมตร
- 5.3.2 ต้องมีที่บังศีบให้การเกลี้ยองที่เชิงมุม ของแขนของการตัดโค้งที่ดูดเกลี้ยองที่เมื่อตัดไป 90 องศา
- 5.3.3 ระยะจากจุดยอดของหัวตัดถึงส่วนล่างของร่องบังศีบต้องเป็นไปตามตารางที่ 2
- 5.3.4 แต่ละปลายของรูของร่องบังศีบ จะต้องทำให้บานออก และมีเส้นผ่านศูนย์กลางตามตารางที่ 2
- 5.3.5 เพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นทดสอบอยู่ในแนวที่ถูกต้อง และสัมภาระกับหัวตัด เมื่อทดสอบชิ้นทดสอบที่มีขนาดเดียวกับหัวตัดที่มีรัศมีเท่ากับหรือน้อยกว่า 2.5 มิลลิเมตร แขนของร่องบังศีบจะต้องติดตั้งเครื่องมือที่สามารถตึงลวดด้วยแรงไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของค่าความต้านแรงทึบสูงสุดของลวด

6. การทดสอบ

- 6.1 เลือกซึ่งความโถงของหัวตัด (R) ระยะจากจุดยอดของหัวตัดถึงส่วนล่างของร่องปั้งศบ (h) และเส้นผ่านศูนย์กลางของรูของร่องปั้งศบ (d_g) ตามเส้นผ่านศูนย์กลางระบุของตราที่กำหนดไว้ในตารางที่ 2 สำหรับลวดซึ่งมีรูปร่างพิเศษให้เป็นไปตามข้อกำหนดของวัสดุในมาตรฐานผลิตภัณฑ์คุณภาพรวมนั้น ๆ
- 6.2 เมื่อแนบของการตัดได้ด้วยในแนวตั้ง สอดชิ้นทดสอบเข้าไปในร่องร่องปั้งศบและรับปลายรีกข้างหนึ่งด้วยแผ่นหน้าทั่วๆ เพื่อให้ชิ้นทดสอบตั้งฉากกับแกนของหัวตัด
- 6.2.1 สำหรับชิ้นทดสอบที่ภาคตัดไม่กลมจะต้องวางในสากขณะที่มีดีบันใหญ่ชานหนาหรือประมาณว่าขนาดกับแผ่นหน้าทั่วๆ รูปที่ 3



รูปที่ 3 สายย่างของร่างทรงดำเนินของชิ้นทดสอบที่มีภาคตัดไม่กลม (ข้อ 6.2.1)

- 6.3 ตัดโก้งชิ้นทดสอบตัวอย่างแขนของ ร่องบังศูนย์ บนท่อตัดตัวไกศูนย์หนึ่ง เป็น
มุม 90 องศา แล้วตัดกลับสู่ตัวแน่นง เติมในแนวตั้ง
- 6.3.1 จากนั้นให้ตัดโก้งชิ้นทดสอบเป็นมุม 90 องศา ในทิศทางตรง
ข้ามบนหัวตัดอีกด้านหนึ่ง แล้วตัดกลับสู่ตัวแน่นง เติมในแนวตั้ง
ท่า เป็นการเช่นนี้สักกันไปจนครบถ้วนทั้งลวดขด
- 6.3.2 การตัดโก้งครั้งสุดท้าย ชิ้นลวดขดจะเป็นอีก 1 ครั้งได้
ก็ต่อเมื่อลวดอยู่ในระหว่างถ่วงถูกตัดกลับสู่แนวตั้ง เท่านั้น
- 6.4 ถ้าเครื่องทดสอบ มีเครื่องนับวัดโดยอัตโนมัติตั้งที่จุดหยุดทั้งสองข้าง
การตัดโก้งครั้งแรก 90 องศา ให้นับเป็นครั้งที่หนึ่ง และการตัด
ครั้งที่ 2 จะแทนโดยการตัดโก้งกลับ 180 องศา ในทิศทางตรง
กันข้าม การนับจำนวนครั้งต่อไป ให้นับทุก ๆ 180 องศาของ การ
ตัด แต่ไม่นับการตัดครั้งสุดท้าย เมื่อลวดขด
- 6.5 การตัดโก้งนี้ต้องกระทำด้วยมือขวาที่ล้มไว้ เสมอ ไม่ควรให้มือการหยุด
ระหว่างการตัดแต่ละครั้งนานเกินสมควร ต้องหลีกเลี่ยงการเกิด
อุบัติเหตุเกินไป ยัตราชาระหัดโก้งต้องไม่เกิน 1 ครั้งต่อ 1
วินาที เว้นไว้แต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

7. การบำรุงรักษา เครื่องทดสอบ

- 7.1 เครื่องทดสอบการตัดโก้งนี้ ต้องได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพที่ดี
เพื่อผลการทดสอบที่เชื่อถือได้
- 7.2 เตียงของแขนของการตัดโก้งและแขนของร่องบังศูนย์ ต้องได้รับ^{การดูแลอย่างเข้มงวด} เสมอ เพื่อบังกับการหยุด
- 7.3 ความสูงของจุดหยุดของแขนของการตัดโก้ง และส่วนยืน 0.1
มิลลิเมตรของแผ่นหน้าพื้นจะจะต้องตรวจสอบเมื่อจำเป็น

8. ข้อกำหนดของการทดสอบ

- 8.1 ให้ทดสอบที่อุณหภูมิห้อง เว้นแต่จะกำหนดเป็นอย่างอื่น
 - 8.2 การรีบจัดยผลของการทดสอบ ให้เป็นไปตามเกณฑ์กำหนดในมาตราฐานของรัฐที่ใช้ทำผลิตภัณฑ์นั้น ๆ
-

Date Due		

389.6

(593)

ส拿起

ศูนย์บริการเอกสารการวิจัยฯ



SDT003525

การทดสอบเหล็กและเหล็ก

PM 0028209